

Tätigkeitsbereiche
des Handwerks der

Kupferschmiede

1. Verformung kalter oder erwärmter Bleche, vorwiegend aus Kupfer, aber auch aus Aluminium und aus nichtrostenden Stählen zu Teilen für Gefäße und Apparate und zu Kesseln aller Art
2. Herstellung von Rohrleitungen
3. Reparieren von Erzeugnissen der Kupferschmiede
4. Herstellung von Vasen, Blumentöpfen, Kaminabzügen für offene Kamine, Teekannen usw. aus Kupfer, Aluminium und nichtrostenden Stählen
5. Herstellung von Großbehältern, Kesseln, Lagerbehältern, Mischbehältern, Vakuumkesseln u. dgl. aus Kupfer, Aluminium und nichtrostenden Stählen
6. Herstellung von Großküchen und Spitalseinrichtungen aus Kupfer, Aluminium und nichtrostenden Stählen